



## Монтажная гайка PB 41

### Применение

Быстрый монтаж. Эффективное крепление хомутов и других элементов Sikla, серии Pressix CC 41. Также используется с двойными профилями.

- ◆ Один элемент вместо двух. Экономия времени монтажа.
- ◆ Наличие встроенной пружины позволяет гайке удерживаться на вертикальном профиле. Возможность перемещения гайки вдоль профиля простым нажатием руки.
- ◆ Совместное использование с Резьбовыми шпильками, Шпильками Pressix PNS, и другими резьбовыми элементами.

### Конфигурация

Поставляется в сборе.

### Установка

Вставьте Монтажную гайку PB 41 в профиль. Поверните на 90° вправо, при этом произойдет фиксация гайки на внутренних зазубренных гранях профиля. Вкрутите Резьбовую шпильку и законтрите ее гайкой. Работа сделана!

Внимание:

Мин. длина резьбовой части, винчиваемой в Монтажную гайку 41 = 20 mm.

### Технические данные

Допустимая нагрузка зависит от применяемой Резьбовой шпильки и не должна превышать максимальной несущей способности профиля и приложенного изгибающего момента.

Эти величины представлены в соответствующих разделах

FQ = Допустимая поперечная (боковая) сила.

FZ = Допустимое растягивающее усилие, действующее на гайку.

M = Момент затяжки гайки или другого элемента с резьбой, влияющий на поперечную силу FQ (применимый ко всем Резьбовым шпилькам класса прочности стали 4.6 и выше, без пазов в области резьбы).

Материал: Сталь, гальванизированная

В таблице приведены номинальные нагрузки для Монтажной гайки PB 41

Наименование	M [Нм]	FZ [кН]	FQ [кН]	Вес [кг]	Упаковка [шт]	Артикул №
M8	10	5.8	1.5	0.11	50	<b>160380</b>
M10	18	9.3	2.5	0.11	50	<b>160399</b>
M12	32	10.0	3.0	0.13	50	<b>171287</b>

