

### Клей-герметик 30/45

#### Применение


Предохраняет от диффузии Хомуты для низких температур.

#### Конфигурация

Объем упаковки 310 мл

#### Установка

Клей-герметик 30/45 нанести на фасонную часть Хомута фиксирующей опоры для низких температур (в местах соединения двух частей Хомута и по месту прилегания трубы). Точно установите Хомут на трубу. Оптимальная температура установки от +20°C до +25°C.



#### Технические данные

Устойчивость к горячему пару:  $\mu = 10\ 000$

Температурный диапазон: от - 80°C до +90°C

Силикон исключен

Наименование	Вес [кг]	Упаковка/ [шт.]	Артикул №
30/45	0.49	1	<b>146283</b>